


Schulwegplan zur Grundschule Ofenerdiek

Erläuterungen zu den problematischen Stellen auf dem Weg zur Grundschule Ofenerdiek aufgrund einer Befragung der Eltern



1. Umgebung Raiffeisenmarkt schwierige Straßenquerung, Gefahr durch rückwärts rangierende Fahrzeuge vom Parkplatz, Ende der Nebenanlage
2. Karuschenweg stark befahrene Straße, fehlende Nebenanlage, schlechte Beleuchtung
3. Kreuzung Am Strehl / Südring unübersichtliche Kreuzung mit viel Platz für motorisierte Fahrzeuge, aber wenig Führung und Übersicht für Radfahrende. Schwierige Straßenquerung für Kinder aus dem Südring
4. Am Strehl fehlende Nebenanlage im nördlichen Teil. Die Nebenanlage im südlichen Bereich ist nicht baulich von der Fahrbahn getrennt und wird regelmäßig durch Fahrzeuge zum Parken oder kurzzeitigen Halten benutzt
5. Ofenerdieker Straße / Neusüdender Weg unübersichtliche, schwer einsehbare Kreuzung mit viel Verkehr. Neusüdender Weg ohne Nebenanlage, viele parkende Fahrzeuge
6. Haakestraße schmale Straße, die stark als Schulweg genutzt wird, viele parkende Fahrzeuge, farbliche Markierung zur Gehwegabtrennung verblasst
7. Lagerstraße stark befahrene Straße, Nebenanlage einseitig sehr schmal, nicht ausgebaut. Unübersichtlich, durch auf der Fahrbahn oder der Nebenanlage abgestellten Fahrzeuge
8. Grundschulparkplatz: Querende Kinder auf dem Parkplatz, häufiger Rückstau auf die Lagerstraße bis zum Zebrastreifen durch auf den Parkplatz fahrende Fahrzeuge
9. Oberschulenparkplatz mit unklarer Ein- und Ausfahrtsregelung, gefährliches Rangieren von Fahrzeugen, fehlende Nebenanlage zum Parkplatz auf Seite der Nordbäke
10. Schmalere Bahnübergang, viel Verkehr, unübersichtlich für Kinder
11. Stiekelkamp nur einseitige Nebenanlage, oft Radfahrende auf falscher Straßenseite
12. Scheideweg stark befahrener Fahrradweg, schlecht einsehbare Ausfahrten

